



BST NORDVESTFYN

Autoriseret arbejdsmiljørådgivning

Godkendt perioderådgiver - Den bedste rådgivning til din virksomhed!

BST Nordvestfyn ApS

Værkstedvej 1

5500 Middelfart

Telefon: 6441 5633

Fax: 6441 7633

bst@bstnordvestfyn.dk

www.bstnordvestfyn.dk

Vejledning for eftersyn af pallereoler

STOLPER	Er der synlige skader på stolper, evt. fra overbelastning eller påkørsel. Er det nødvendigt at udskifte stolpen.
BÆREBJÆLKER	Er der synlige skader på bærebjelkerne, evt. fra påkørsel eller nedbøjning (overbelastning). Er det nødvendigt at udskifte bærebjelken. Er bærebjelkerne udstyret med låsestift.
FASTGØRELSE	Er pallereolsystemet fastgjort i henhold til gældende lovkrav. Pallereolen SKAL forankres i gulv når reolhøjden er mere end 4 gange dybden, har udragende enheder eller er udstyret med rygekryds.
STIGEGITTER	Er der synlige skader på stige-gitter. Er det nødvendigt at udskifte stige-gitteret.
MÆRKNING	Er pallereolen mærket med leverandørens-/producentens navn. Typebetegnelse. Max last pr. sektion i kg. Max last pr. bæreplan.
AFSKÆRMNING	Er der synlige skader på truckværn, Køre-/gangtunneler eller anden afskærmning. Er det nødvendigt at udskifte afskærmningen.
GENERELT	Brugsanvisning. Forefindes en sådan (lovkrav).

Eftersynet kan foretages af arbejdsgiver eller en af denne udpeget egnet person, mindst hver 12. måned.

Eftersyn af pallereoler.

[illegible]

Ansvarlig for eftersyn: ANJA HUSBOND