

Instruktion for svejsearbejde :

1. Identifikation (produkt navn(e)):

Arcal Force

3. Sammensætning af/oplysninger om indholdsstoffer (særlige risici):

Indeholder Carbondioxid i argon. Kan eksplodere under opvarmning.

4. Førstehjælpsforanstaltninger:



Øjne:

Skylles med rigeligt vand. Søg lægehjælp ved fortsat irritation.

Hud:

Fjern forurenede tøj og skyl med rigeligt vand. Søg lægehjælp ved irritation.

Indånding:

Anvend luftforsynet åndedrætsværn og flyt den tilskadekomne til et ikke-forurenede område. Den tilskadekomne skal holdes varm og i ro. Tilkald læge, og giv kunstigt åndedræt ved ophørt vejtrækning.

Indtagelse:

Skønnes ikke relevant.

Øjenskylleflaske er anbragt:

I bilene/værktøjscontaineren samt på værkstedet i spiserummet i reolen. (Kan fås hos Bo efter behov).



Telefon nr. til læge/skadestue:

5. Brandbekæmpelse:

Slukningsmateriel (type):

Brandslukningsmateriel vælges under hensyntagen til øvrige kemikalier.

Placering:

På pladserne: I bilen eller i værktøjscontaineren.

På værkstedet: Slangevinder på væg mod kontor. Pulverslukker hænger på søjlen i smederummet.

Forholdsregler ved brand:

Hvis flaskerne udsættes for brand, kan de eksplodere. Prøv ikke selv at slukke for en gasbrand, men ring 1-1-2. Hvis muligt fjernes og lukkes gasflasker fra det brændende sted, og køles ned med vand fra dækket stilling.

6. Forholdsregler overfor udslip ved spild:

Opsamlingsmateriale og placering:

-

Aflevering af spild:

-

Forholdsregler ved opsamling af spild:

Evakuer området og sørg for tilstrækkelig luftventilation. Bloker adgangen til kloakledninger, kældre og udgravninger, hvor gasserne kan ophobes.

Telefon nr. til lokale myndigheder i tilfælde af udslip til omgivelserne:

Ring 1-1-2 ved større udslip.



Instruktion for svejsearbejde :

1. Identifikation (produkt navn(e)):

Arcal Force

	7. Håndtering og opbevaring: Opbevaringssted: Flasker opbevares ved indgangsdøren på værksted. Flasker skal holdes under 50°C og opbevares på et godt ventileret sted. Der skal sættes skilte på biler og værksted, hvor der forefindes trykluftflasker. Krav ved omhældning: -
	Bortskaffelse (sikkerhedsdatabladets punkt 13): Håndtering af affald (rester/spild): Rester kan udledes til fri luft på et ventileret sted. Håndtering af tom emballage: Gasflasken må ikke smides ud. Gasflasker skal returneres til leverandøren.
   	8. Eksponeringskontrol/personlige værnemidler: Værnemidler udleveres på værkstedet af Bo eller Anja efter behov. Ventilation: Brug udsugningen Åndedrætsværn: Er ventilationen ikke tilstrækkelig skal der anvendes turboværn. Handsker: Vælges ud fra svejsearbejde. Øjenværn: Vælges ud fra svejsearbejde/beskyttelse mod svejselys. Beklædning: Vælges ud fra svejsearbejde.
	12. Transport (intern) (sikkerhedsdatabladet punkt 14): Sørg for at flasker er ordentlig lukket samt forsvarligt fastgjort.
	13. Oplysninger om regulering (sikkerhedsdatabladet punkt 15): Anvendelsesbegrænsning: Skal opbevares et godt ventileret sted. Skal holdes væk fra antændelseskilder – Rygning forbudt. Uddannelse/instruktion: Du skal være over 18 år og have gennemgået § 17-uddannelsen, samt have modtaget en mundtlig instruktion.
	14. Andre oplysninger (sikkerhedsdatabladet punkt 16): Anvendelse: På byggepladser og værkstedet til skærebrænder Dato: 9/1-20 Udarbejdet af: KP