

## PH Montage a/s

# SIKKERHEDSINSTRUKTION

Nr. 3.2-maskiner

**MIGATRONIC - Co2 svejser**

DATO: 17.03.04.

<b>MASKINENS PRIMÆRE ANVENDELSE</b>	<u>Kun</u> svejsning af metal.
<b>MASKINENS SIKKERHEDS- UDSTYR</b>	Læderforklæde + læderhandsker.
<b>FORHOLDS- REGLER VED START</b>	Tænd for gassen, og kontroller at gasflow står på 18. Check at svejsetråden kører, Tænd for udsugning. Spray med svejsespray. I øvrigt <u>skal</u> brugsanvisningen følges.
<b>FORHOLDS- REGLER VED BRUG</b>	Du skal være over 18 år eller lærling under opsyn. <u>Hold fingrene væk</u> fra dyssen, når maskinen er i drift. Husk <u>altid</u> svejsehjelmen. <u>Hold fingrene væk</u> fra de roterende dele, når maskinen er i drift. Fjern <u>ikke</u> svejste emner med det samme, da disse er meget varme.
<b>FORHOLDS- REGLER VED STOP</b>	Luk for gassen og afbryd strømmen til svejseren, når den ikke benyttes. Ved driftsstop, tilkald autoriseret reparatør.
<b>FORHOLDS- REGLER VED JUSTERING OG SKIFT AF VÆRKTØJER</b>	Når gasflasken er blevet udskiftet, check manometer for utætheder. Når en ny rulle svejsetråd er blevet monteret, husk at låse fremføringsrullerne Husk at blæse trådlederen ren.
<b>ANDET</b>	Ved rengøring <u>skal</u> nødstop trykkes ind. Ved reparation <u>skal</u> stikket trækkes ud eller afbrydes ved kontakten og låses med nøgle.