

Instruktion for arbejde med tørmørtel:

1. Identifikation (produkt navn(e)):

BASF – PCI Repament 5

3. Sammensætning af/oplysninger om indholdsstoffer (særlige risici):

Produktet indeholder Portland Cement, der ved blanding med vand danner Calciumhydroxid, som kan virke ætsende på hud og øjne.

MAL-kode: 00-4 (1993)

4. Førstehjælpsforanstaltninger:



Øjne:

Gnid ikke i øjet. Skyl straks øjnene med rigeligt vand i 15 minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser og spil øjet godt op. Ved fortsat irritation forsæt skylningen under transport til skadestuen.

Hud:

Fjern forurenede tøj og skyl huden grundigt med vand og sæbe.

Indånding:

Personen bringes i frisk luft og holdes under opsyn. Søg evt. skadestue.

Indtagelse:

Skyl straks munden i rigelige mængder vand eller mælk. Personen holdes under opsyn. Fremkald ikke opkastning. I tilfælde af opkastning skal hovedet holdes lavt. Søg straks skadestue.

Øjenskylleflaske er anbragt:

I bilerne/værktøjscontaineren samt på værkstedet i spiserummet i reolen. (Kan fås hos Bo efter behov).

Telefon nr. til læge/skadestue:

24-timers-nødtelefon: Bispebjerg Hospitals giftlinje 82 12 12 12



5. Brandbekæmpelse:

Slukningsmateriel (type):

Brandslukningsmateriel vælges under hensyntagen til øvrige kemikalier.



Placering:

På pladserne: I bilen eller i værktøjscontaineren.

På værkstedet: Slangevinder på væg mod kontor. Pulverslukker hænger på søjlen i smedrummet.

Forholdsregler ved brand:

Slukningsvand, der har været i kontakt med produktet kan være ætsende. Ved risiko for kontakt med slukningsvandet anvendes kemikalieresistente beskyttelsesdragter.

6. Forholdsregler overfor udslip ved spild:

Opsamlingsmateriale og placering:

Spild suges op med støvsuger. Hvis dette ikke er muligt anvendes skovl og kost. Redskaber forefindes i værktøjscontainer eller i bilen.



Aflevering af spild:

Tilsæt vand, hvorefter produktet størkner og kan bortskaffes som almindelig bygningsaffald.

Forholdsregler ved opsamling af spild:

Undgå indånding af støv. Undgå kontakt med øjnene og langvarig hudkontakt. Brug arbejdsmetoder som minimerer støvdannelsen.

Undgå at produktet kommer i kloaksystemet.

Telefon nr. til lokale myndigheder i tilfælde af udslip til omgivelserne:

Instruktion for arbejde med tørmørtel:

1. Identifikation (produkt navn(e)):

BASF – PCI Repament 5

7. Håndtering og opbevaring:

Opbevaringssted:

Lager forefindes på værkstedet.

Opbevares i lukket originalemballage på et tørt sted. Åbnede emballager lukkes tæt efter brug og bør opbruges snarest.

Krav ved omhældning:

Undgå støvdannelse, og marker tydelig evt. ny emballage med produkt navn.

Bortskaffelse (sikkerhedsdatabladets punkt 13):

Håndtering af affald (rester/spild):

Tilsæt vand, hvorefter produktet størkner og kan bortskaffes som almindelig bygningsaffald.

Undgå at produktet kommer i kloaksystemet.

Håndtering af tom emballage:

Afleveres i enten container på byggepladsen eller afleveres på genbrugspladsen. Fuldstændige tømte papirsække kan kasseres til genbrugspapir.

8. Eksponeringskontrol/personlige værnemidler:

Værnemidler udleveres på værkstedet af Bo eller Anja efter behov.

Ventilation:

Sørg for god ventilation

Åndedrætsværn:

Ved støvende kortvarigt arbejde anvendes åndedrætsværn med partikelfilter type P2.

Ved længere tids eksponering skal der anvendes luftforsynet åndedrætsværn.

Handsker:

Beskyttelseshandsker, nitrilimpregnerede bomuldshandsker.

Øjenværn:

Ved risiko for stænk, skal der anvendes beskyttelsesbriller eller ansigtsskærm.

Beklædning:

Ved stænkende arbejde, skal der anvendes hætte, hjelm eller kasket med stor skygge.

12. Transport (intern) (sikkerhedsdatabladet punkt 14):

Ingen særlige krav.

13. Oplysninger om regulering (sikkerhedsdatabladet punkt 15):

Anvendelsesbegrænsning:

Produktet er lokalirriterende og ætsende.

Uddannelse/instruktion:

Du skal være over 18 år, samt have modtaget mundtlig instruktion.

14. Andre oplysninger (sikkerhedsdatabladet punkt 16):

Anvendelse: På byggepladser til reparation af betonelementer.

Dato: 9/1-20

Udarbejdet af: KP