

## Instruktion for arbejde med kølesmøremidler:

### 1. Identifikation (produkt navn(e)):

Cut-Well 2500

### 3. Sammensætning af/oplysninger om indholdsstoffer (særlige risici):

Produktet indeholder stoffer, der er lokalirriterende samt sundheds- og miljøskadelig.

### 4. Førstehjælpsforanstaltninger:



#### Øjne:

Fjern eventuelle kontaktlinser og skyl øjnene grundigt med vand i flere minutter. Kontakt læge.

#### Hud:

Fjern forurenet tøj og vask efterfølgende grundigt med vand og sæbe. Søg lægehjælp ved hudirritation.

#### Indånding:

Flyt personen til frisk luft. Hold personen varm og i ro. Søg lægehjælp ved ubehag.

#### Indtagelse:

Fremkald ikke opkast. Kontakt læge.

#### Øjenskylleflaske er anbragt:

I bilerne/værktøjscontaineren samt på værkstedet. (Kan fås hos Bo efter behov).



#### Telefon nr. til læge/skadestue:

### 5. Brandbekæmpelse:

#### Slukningsmateriel (type):

Alkoholbestandigt skum, kulsyre/kuldioxid (CO<sub>2</sub>), slukningspulver og vand i spredt tåge.

#### Placering:

På pladserne: I bilen eller i værktøjscontaineren.

På værkstedet: Pulverslukker hænger på søjlen i smederummet.

#### Forholdsregler ved brand:

Ryd området for personer, der ikke deltager i redningsarbejdet. Fjern eller afkøl udsatte beholdere med vand.

### 6. Forholdsregler overfor udslip ved spild:

#### Opsamlingsmateriale og placering:

Opsamles med sand, jord eller kattegrus, der er placeret i koldlager på værkstedet samt i værktøjscontainerne på byggepladserne.

#### Aflevering af spild:

Afleveres på værkstedet.

#### Forholdsregler ved opsamling af spild:

Sørg for god udluftning. Forurenede overflader bliver meget glatte. Undgå udslip til kloak, vandløb o.l. Ved udslip kontaktes myndighederne.

#### Telefon nr. til lokale myndigheder i tilfælde af udslip til omgivelserne:

## Instruktion for arbejde med kølesmøremidler:

### 1. Identifikation (produkt navn(e)):

Cut-Well 2500

### 7. Håndtering og opbevaring:

#### Opbevaringssted:



I originalemballage på værkstedet. Opbevares ved temperatur mellem 5°C og 30°C. Må ikke opbevares sammen med oxidationsmidler og syreprodukter. Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.

#### Krav ved omhældning:

Anvend kun egnede beholdere. Marker tydelig emballagen med produkt navn.

### Bortskaffelse (sikkerhedsdatabladets punkt 13):

#### Håndtering af affald (rester/spild):



Afleveres på værkstedet til bortskaffelse. Må ikke udledes til kloak, vandløb o.l.

#### Håndtering af tom emballage:

Tom emballage afleveres på værkstedet eller på genbrugsstation.

### 8. Eksponeringskontrol/personlige værnemidler:

Værnemidler udleveres på værkstedet af Bo eller Anja efter behov.

#### Ventilation:

Sørg for god ventilation



#### Åndedrætsværn:

Ikke påkrævet.



#### Handsker:

Anvend egnede handsker med gennemtrængningstid på mere end 480 minutter.



#### Øjenværn:

Ved risiko for stænk anvendes sikkerhedsbriller med sideskilte.



#### Beklædning:

Almindeligt arbejdstøj.



### 12. Transport (intern) (sikkerhedsdatabladet punkt 14):

Opbevares i oprejt tilstand for at undgå udslip.

### 13. Oplysninger om regulering (sikkerhedsdatabladet punkt 15):

#### Anvendelsesbegrænsning:

Undgå kontakt med huden.

#### Uddannelse/instruktion:

Du skal være over 18 år, samt have modtaget en mundtlig instruktion.

### 14. Andre oplysninger (sikkerhedsdatabladet punkt 16):

Anvendelse: Værksted og byggepladser til nedkøling ved skæring og boring i jern.

Dato: 8/1-20

Udarbejdet af: KP