

Firma PH Montage A/S		Servicerapport nr.: 169613	
Adresse Holstebrovej Spøttrup		Tlf. nr. 97533200	
Fabrikat Linde H35D		Montør.: S050	
Serienr. H2X393S06707#		Dato: 04-02-2020	
Intern nr. 0043749		Timetæller: 8519	

A = OK B = Rep. omgående

	A	B		A	B		A	B
1. SKILTE			10. DÆK OG BANDAGER			16.4 Funktionsprøve		
1.1 Typeskilte truck	X		10.1 Dækslid/bandageslid	X		16.4.a Klemmetryk 10 min.		
1.2 Typeskilte batteri	X		10.2 Dæklufttryk	X		16.5 Utætheder	X	
1.3 Kapacitetsskilt	X		10.3 Støttehjulsfunktion			16.6 Revneudersøgelse	X	
1.4 Andre skilte			11. UDSØDNING			16.7 Gaffelforlængere		
2. MAST			11.1 Udstødningssystem (tæthed)			17. MANDSKABSKURV		
2.1 Mastefunktioner	X		11.2 Røg			17.1 Truckjournal		
2.2 Mastefastgørelse	X		11.3 Katalysatorfunktion			17.2 Gaffeltykkelse		
2.3 Mastespillerum	X		11.4 Partikelfilter			17.3 Låseanordninger		
3. SLÆDE			12. BRÆNDSTOFSYSTEM			17.4 Ryggitter/rækværk/fodlister		
3.1 Slædefunktioner	X		12.1 Lækagekontrol			17.5 Advarselsblink		
3.2 Sidespillerum	X		12.2 Gasflaske/tank, fastgørelse			17.6 Betjening, løft/sænk		
4. GAFLER			12.3 Armatur/haner, gasbeholder			17.7 Væltesikring		
4.1 Gaffelslid i mm:		0	12.4 Beskyttelseskræmme			17.8 Skiltning i kurv		
Gaffelslid i %:			12.A BATTERI OG LADER			17.9 Belastningsprøve		
4.2 Gaffelvinkel/rethed	X		12.A.1 Batteristik/hovedkabler			18 PERSONLØFT OVER 1,2 M		
4.3 Spidsernes højdeforskel	X		12.A.2 Lader installation			18.1 Truckmanual		
4.4 Udmåling af gaffler/slæde	X		13. LYGTEFØRNING OG TEGNGIVNING			18.2 Sikkerhedsfunktion i smalgang		
4.5 Revner og brud	X		13.1 Frontlygter	X		18.3 Dørkontakter		
4.6 Mærkning	X		13.2 Stop- og baglygter	X		18.4 Nødsænkning		
5. KÆDER			13.3 Reflekser	X		18.5 Nødstop		
5.1 Beskadigelser og slør	X		13.4 Afviserblink	X		18.6 Kontrol faldsikring (3. Kæde)		
5.2 Kædebevægelighed	X		13.5 Arbejdslygter	X		18.7 Kædeslækkontakt		
5.3 Kædeplacering og kæderuller	X		13.6 Rotorblink	X		18.8 Styrestrømskabler		
5.4 Kædestramhed	X		13.7 Horn	X		18.9 Hastighedsreduktion		
5.5 Kæde forlængelse			14. FØRERKABINE OG SIKKERHEDSTAG			18.10 Styreskinner (smalgang)		
Hovedløft forlængelse i mm		2	14.1 Deformation og revner	X		18.11 Nedfiringssystem		
Hovedløft forlængelse i %		0,7	14.2 Fastgørelser	X		18.12 Advarselsblink		
Friløft forlængelse i mm			14.3 Ruder	X		18.13 Belastningsprøve / attest		
Friløft forlængelse i %			14.4 Vinduesvisker	X		19. CONTAINER OG VARIABEL REACH TRUCK		
6. HYDRAULIK			14.5 Sprinklersystem	X		19.1 Redskabsfæste		
6.1 Funktionsprøve	X		14.6 Sidespejle	X		19.2 Parallelføring / udligningscylindre		
6.2 Utætheder	X		14.7 Varmeanlæg	X		19.3 Bom / teleskoparm		
6.3 Cylindre	X		15. FØRERERGONOMI/SIKKERHED			19.4 Stabilitetssikring (nivellering af chassis)		
6.4 Sænkeshastighed	X		15.1 Sædefastgørelse, dæmpninger og vibrationer	X		19.5 Lastovervågningssystem		
7. CHASSIS/RAMME			15.2 Sikkerhedssele og sikkerhedsbøjler	X		20. UDSTYR TIL VARIABEL REACH TRUCK		
7.1 Masteophæng	X		15.3 Unødig støj	X		20.1 Typeskilt udstyr		
7.2 Kontravægt	X		15.4 Betjeningsgreb	X		20.2 Udstyr		
7.3 Tæring, rust og revner	X		15.5 Betjeningsymboler	X		20.3 Redskabsfæste / kvikskift		
7.4 Adgang	X		15.6 Pedaler, befæstigelse	X		21. PERSONLØFT PÅ VARIABEL REACH TRUCK		
7.5 Anhugningssteder			15.7 Nødstop (el-truck)			21.1 Fjernbetjening		
7.6 Afskærmninger			15.8 Venstrefodsafbr./sædedek.	X		21.2 Mandskabskurv		
8. BREMSER			15.9 Nedfældelig ståplade			21.3 Kontrol af udstyr		
8.1 Parkeringsbremsefunktion	X		15.10 Hastighedsregulering			21.4 Truckjournal		
8.2 Driftsbremsefunktion	X		16. UDSTYR			21.5 Belastningsprøve		
8.2.1 Styrehåndtag og klemningskontakt			16.1 Typeskilt	X				
9. STYRETØJ			16.2 Kapacitetsskilt	X				
9.1 Slør i mek. forbindelser	X		16.3 Fastgørelse til slæde/mast	X				
9.2 Hydrauliksystem/servofunk.	X							
Bemærkninger								

Udført af: 050 Henrik Kobberø Jensen. løn nr.

Certifikatnummer: